

## 10 årig oversigt

Alle priser er inkl. moms

Beskrivelse	1. Periode			2. Periode			3. Periode			Evt.
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>01 Tag</b>										
Gennemgang af tag for utætheder		kr. 15.000							kr. 15.000	
Etablering af øget ventilation		kr. 50.000								
Behandling mod råd og svamp nordøstligt hjørne		kr. 20.000								
Reparation af brandkam inkl. lift		kr. 18.000								
Rensning af tagrender og nedløb inkl. lift		kr. 25.000				kr. 25.000				kr. 25.000
<b>02 Fundamenter og kælder</b>										
Partiel renovering af kældervægge					kr. 90.000					
Tilsyn af bjælker i etageadskillelser og i kælderrum nr. 13			kr. 30.000							
Understøtning af stålbjælker i etageadskillelse										kr. 85.000
Etablering af nye vægoverflader i cykel- og barnevognsrum			kr. 40.000							
<b>03 Facade og sokkel</b>										
Renovering af nederste del af facade og sokkel mod gade inkl. stillads										
Partiel renovering af hele facade mod gade inkl. lift										
Omfugning af revne ved murstik mod gård med tentorstål inkl. lift				kr. 27.000						
Partiel renovering af facade mod gård inkl. lift								kr. 300.000		
Omfugning af hele gadefacaden inkl. stillads				kr. 4.600.000						
<b>04 Døre og vinduer</b>										
Maling af vinduer mod gade og gård, 350 stk. inkl. lift				kr. 1.175.000						
Maling af udvendig gårdport og døre mod gade og gård, 18 stk.					kr. 90.000					

## 10 årig oversigt

Alle priser er inkl. moms

1. Periode	2. Periode	3. Periode
------------	------------	------------

Beskrivelse	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Evt.
<b>05 Trapper</b>											
Oppolering af linoleum og maling af stødtrin i hovedtrapper										kr. 280.000	
Gennemgang og reparation af sikkerhedsværn i hovedtrapper		kr. 60.000									
Maling af hovedtrapper										kr. 595.000	
Renovering af terrazzo i indgangsparti i hovedtrapper											kr. 245.000
Renovering (udlusning) af forkanter på bagtrapper t.o.m. 2. sal		kr. 266.000									
Etablering af sikkerhedsværn på bagtrapper		kr. 200.000									
Maling af bagtrapper								kr. 525.000			
<b>06 Installationer</b>											
Udskiftning af varmeveksler							kr. 85.000				
El tjek	kr. 20.000										
Udskiftning af cirkulationspumper					kr. 30.000					kr. 30.000	
Isolering af rør	kr. 12.000										
TV-inspektion af kloakker	kr. 45.000										
Løbende vedligeholdelse	kr. 28.000	kr. 28.000	kr. 28.000	kr. 28.000	kr. 28.000	kr. 28.000	kr. 28.000	kr. 28.000	kr. 28.000	kr. 28.000	
<b>07 Udenomsarealer</b>											
Materialer til arbejdsdag			kr. 35.000					kr. 35.000			
<b>Løbende akut vedligeholdelse</b>	kr. 105.000	kr. 105.000	kr. 105.000	kr. 105.000	kr. 105.000	kr. 105.000	kr. 105.000	kr. 105.000	kr. 105.000	kr. 105.000	
<b>I alt inkl. moms</b>	<b>kr. 210.000</b>	<b>kr. 787.000</b>	<b>kr. 238.000</b>	<b>kr. 5.935.000</b>	<b>kr. 343.000</b>	<b>kr. 158.000</b>	<b>kr. 218.000</b>	<b>kr. 693.000</b>	<b>kr. 448.000</b>	<b>kr. 1.063.000</b>	<b>kr. 330.000</b>

<b>Alt i den 10-årige periode</b>	<b>kr. 10.093.000</b>
-----------------------------------	-----------------------